



Commune : **ROZES**

Rivière : **La Baïse**

## croisement de la D939 avec la route vers castera

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_1243

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.38640400 / Y: 43.81220000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 489721.1 / Y: 6304945.45

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.386404 / Y: 43.8122

Code Hydro: O6--0290

Rive de référence: Non renseigné



**20 janvier 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : eau arrivee jusqu'a la route D939

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7825

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/04/2018

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 20 JANVIER 2013 -**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : CACG

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : CACG