



Commune : **LOURDES**

Rivière : **Le Gave de Pau**

avenue Peyramale

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_130

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DDT 65

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.05564630 / Y: 43.09080000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 451069.87 / Y: 6226096.63

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0556463 / Y: 43.0908

Code Hydro: Q--0100 **Rive de référence:** Gauche

20 octobre 2012

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'amont. La crue a déposé des débris dans le grillage.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7850

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

17/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : DDT 65

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DDT 65