

Commune : **LOURDES** | Rivière : **Le Gave de Pau**

avenue Peyramale

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_130 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : DDT 65

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.05564630 / Y: 43.09080000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 451069.87 / Y: 6226096.63
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.0556463 / Y: 43.0908
Code Hydro: Q--0100 **Rive de référence:** Gauche

20 octobre 2012 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'amont. La crue a déposé des débris dans le grillage.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7850 **Date de mise à jour :** 17/05/2022
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : DDT 65

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DDT 65