



Commune : SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Rivière : L' Adour

pont de la D 322 sur l'Ouzente- face aval

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_5

Date de mise à jour : 26/08/2016

Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -1.00487000 / Y: 43.73690000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 377440.15 / Y: 6301278.86

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -1.00487 / Y: 43.7369

Code Hydro: Q--0000

Rive de référence: Droite

23 janvier 2013



Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : commentaires photo : Vue opposée à la photographie précédente. A une quarantaine de centimètres en contrebas de la route- la crue a déposé des débris sur le remblai.,Vue en direction de St-Vincent-de-Paul. En aval immédiat du pont la crue a déposé des débris. Ils sont uniquement visibles sur le zoom.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7943

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

30/08/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA