



Commune : SAINT-VINCENT-DE-PAUL

Rivière : L' Adour


pont de la D 322 sur l'Ouzente- face aval**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Code :** GTL_S_5**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.00487000 / Y: 43.73690000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 377440.15 / Y: 6301278.86**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.00487 / Y: 43.7369**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Droite**23 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue opposée à la photographie précédente. A une quarantaine de centimètres en contrebas de la route- la crue a déposé des débris sur le remblai,.Vue en direction de St-Vincent-de-Paul. En aval immédiat du pont la crue a déposé des débris. Ils sont uniquement visibles sur le zoom.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7943**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

30/08/2021



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)