

Commune : **GOUSSE** | Rivière : **L' Adour**

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : GTL_S_21 Date de mise à jour : 26/08/2016
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.90483700 / Y: 43.77330000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 385690.3 / Y: 6304915.47
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.904837 / Y: 43.7733
 Code Hydro: Q--0000 Rive de référence: Gauche

23 janvier 2013 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur les débris. Au niveau du gond- ils sont à 0.29m du sol.,Vue sur un bâtiment situé en bordure de la D 10. Des débris d'inondation accrochés sur la porte et le mur permettent de reconstituer la hauteur d'eau atteinte.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7945 Date de mise à jour : 05/10/2021
 Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
 Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.290 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA