

Commune : **CANDRESSE****lavoir**Rivière : **L' Adour****1**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GTL_S_7

Auteur : SPC GTL


Date de mise à jour : 26/08/2016

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.98016900 / Y: 43.71580000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 379309.78 / Y: 6298836.39

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.980169 / Y: 43.7158

Code Hydro: Q---0000

Rive de référence: Gauche**23 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : commentaires photo : Vue sur Candresse. Au niveau du lavoir- la crue a déposé une laisse relativement nette (voir zoom),Zoom**GÉNÉRAL**

Code : GTL_R_7949

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -**Type de repérage** : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE**Méthode** : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA