



Commune : YZOSSE

Rivière : L' Adour


à 400m en aval de Lagrange**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Code :** GTL_S_1**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -1.01689000 / Y: 43.71510000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 376349.68 / Y: 6298908.52**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -1.01689 / Y: 43.7151**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Gauche**23 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Altitude calculée de l'eau : non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur les débris- situés en contrebas de la maison..,Vue en direction de Lagrange. En bordure du jardin d'une maison isolée- la crue a déposé des débris dans la végétation. Si ces débris ne permettent pas de reconstituer avec exactitude la hauteur de submersion atteinte- ils permettent néanmoins le constat

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_7955**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

02/09/2019

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA