Commune : **SAINT-JEAN-DE-LIER** | Rivière : **L' Adour**

en bordure de la D 110

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : GTL_S_30 **Date de mise à jour :** 26/08/2016
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.87636500 / Y: 43.78980000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 388070.21 / Y: 6306633.94
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.876365 / Y: 43.7898
Code Hydro: Q---0000 **Rive de référence:** Gauche

23 Janvier 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom,Vue vers l'aval. Sur le remblai de la D 110- la crue a déposé des débris.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_7961 **Date de mise à jour :** 05/10/2021
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)