



Commune : **SAINT-JEAN-DE-LIER**  
**en bordure de la D 110**

Rivière : **L' Adour**

**1** Repère(s) sur  
le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne  
**Date de mise à jour :** 26/08/2016  
**Code :** GTL\_S\_30  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.87636500 / Y: 43.78980000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 388070.21 / Y: 6306633.94  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.876365 / Y: 43.7898  
**Code Hydro:** Q---0000      **Rive de référence:** Gauche

**23 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom,Vue vers l'aval. Sur le remblai de la D 110- la crue a déposé des débris.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_7961      **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** SPC GTL      05/10/2021

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivélée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA