

Commune : **GOUSSE**Rivière : **L' Adour****lavoir****1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GTL\_S\_23**Date de mise à jour :** 26/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.89606800 / Y: 43.77410000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 386399.95 / Y: 6304969.4**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.896068 / Y: 43.7741**Code Hydro:** Q---0000**Rive de référence:** Gauche**23 Janvier 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** commentaires photo : La trace est à 1.43m du socle qui porte le pilier et elle est à 0.44m en dessous de son sommet., Sur un des piliers du lavoir- la crue a laissé une trace nette (voir zoom).**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_7966**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

05/10/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 1.430 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA