	Commune : <b>BEAUMONT</b>	Rivière : <b>L' Osse</b>
	<b>Pont d'Artigue.</b>	

**1** Repère(s) sur le site

#### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_618 Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

#### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.30471200 / Y: 43.93380000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483612.16 / Y: 6318670.79  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.304712 / Y: 43.9338  
 Code Hydro: 068-0400 Rive de référence: Gauche



**20 Janvier 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trait pointillé rouge : limite de débordement. La route a été coupée au niveau du pont. - commentaires photo : Vue de la rive gauche de l'aval du pont. - Vue de la rive gauche depuis le pont.

#### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_7996 Date de mise à jour : 19/02/2018  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : AGERIN - GF

#### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Oui État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

#### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme : AGERIN

#### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)