


Commune : **LARRA****La RD 87a.**Rivière : **La Save****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_3781**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.24291000 / Y: 43.72860000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 558411.1 / Y: 6293750.22**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.24291 / Y: 43.7286**Code Hydro:** 02--0290**Rive de référence:** Gauche**22 Janvier 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Maximum de la crue. La route a été coupée. - commentaires photo : Vue du maximum de la crue. La RD 87a a été coupée- il y avait environ 0.50 m d'eau. On voit une voiture dont le conducteur a été piégé par la crue - Vue du maximum de la crue. La RD 87a a été coupée- il y avait environ 0.50 m d'eau.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8151**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

24/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR