

Commune : **SAMATAN** | Rivière : **La Save**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_2844      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Mairie de Samatan

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.92908500 / Y: 43.48810000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 532427.04 / Y: 6267643.28  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 0.929085 / Y: 43.4881  
**Code Hydro:** O2--0290      **Rive de référence:** Droite



**21 janvier 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue de la crue. - commentaires photo : Vue sur l'aval de la chausse. La fleche rouge indique la position de la chaussee. A droite de la fleche- on aperçoit le lac de Samatan. - Montage photographique avec a gauche- la chaussee avant la crue et a droite pendant la crue.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_8152      **Date de mise à jour :** 04/02/2020  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Mairie de Samatan

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme(s) :** Services municipaux

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)