

Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

**Lilou**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_3904      **Date de mise à jour :** 25/08/2016  
**Auteur :** SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.26044000 / Y: 43.83340000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 560080.01 / Y: 6305362.23  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.26044 / Y: 43.8334  
**Code Hydro:** O--0000      **Rive de référence:** Droite

**1er juin 2013**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur la trace qui a été altérée par le passage des véhicules., Sur la route la crue a laissé une trace de boue qui montre que seul le bas du bâtiment a été touché par la crue.

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_8223      **Date de mise à jour :** 17/04/2018  
**Auteur :** SPC GTL



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

**Type de repérage :** Non renseigné  
**Organisme(s) :** Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)