Commune : **ARREAU** | Rivière : **L' Aure**

en amont immédiat de la passerelle

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_636 **Date de mise à jour :** 10/01/2018
Auteur : SPC GTL

Débris dans le grillage

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.35598300 / Y: 42.90280000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 483890.16 / Y: 6203993.89
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.355983 / Y: 42.9028
Code Hydro: O1370590 **Rive de référence:** Gauche

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Zoom sur les débris qui sont à 1.12m du sol et à 0.58m au dessus du muret du grillage.,Vue depuis la passerelle sur la rive gauche. Dans le grillage la crue a déposé des débris.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8298 **Date de mise à jour :** 19/02/2018
Auteur : SPC GTL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.120 m