

Commune : **ARREAU**Rivière : **L' Aure****toilettes publiques****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL\_S\_648

Date de mise à jour : 11/01/2018

Auteur : SPC GTL



Trace de la crue à l'intérieur des toilettes

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 0.35742500 / Y: 42.90600000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 484019.88 / Y: 6204345.59

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.357425 / Y: 42.906

Code Hydro: 01370590

Rive de référence: Droite

**18 juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Dans le cabinet la trace est à 0.99m du sol.,Vue sur des toilettes publiques- situées en rive droite. A l'intérieur la crue a laisse une trace nette (voir zoom).**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_8301

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non**État du repère** : Disparu**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non**PHEC** : Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage** : Non renseigné**Organisme(s)** : Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Non renseigné**Organisme** : Inconnu**Référence nivelée** : Autre type de référence**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.990 m

Trace de la crue à l'intérieur des toilettes