

Commune : **BOURISP** | Rivière : **Le ruisseau d'Ourtigué**

maison en bordure de la D 116

Commentaires : Ruisseau de Mousquère

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_518 **Date de mise à jour :** 10/01/2018
Auteur : SPC GTL



Trace de la crue

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33282900 / Y: 42.82870000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 481720.09 / Y: 6195821.93
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.332829 / Y: 42.8287
Code Hydro: 00130550 **Rive de référence:**


18 juin 2013 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la trace qui est à 33cm du sol et à 5cm au dessus de la dalle en béton de l'entrée.,Vue en direction de la D 116. A l'entrée de la maison la crue a laissé une trace nette.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8318 **Date de mise à jour :** 17/04/2018
Auteur : SPC GTL



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.330 m