

Commune : **BOURISP** | Rivière : **Le ruisseau d'Ourtigué**


## D 116 au niveau de Carrefour Market

Commentaires : Ruisseau de Mousquère

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_519 Date de mise à jour : 10/01/2018  
 Auteur : SPC GTL



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.33359000 / Y: 42.82810000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 481780.09 / Y: 6195753.14  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.33359 / Y: 42.8281  
 Code Hydro: 00130550 Rive de référence:

**18 juin 2013** Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : La laisse montre que la route départementale n'a pas été submergée. De l'autre côté de la route- la station d'essence a été touchée par la crue tandis que le parking du supermarché n'en présentait aucune trace.,Vue sur la D 116. En bordure de la route la crue a déposé une laisse..

### GÉNÉRAL

Code : GTL\_R\_8319 Date de mise à jour : 19/02/2018  
 Auteur : SPC GTL

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non  
 PHEC : Non renseigné

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)