



Commune : **SALLES-ET-PRATVIEL**

Rivière : **La Garonne**

## Maison derrière la mairie

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_1565

**Date de mise à jour :** 18/10/2017

**Auteur :** SPC GTL




photo du repère

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.60320148 / Y: 42.83135000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 503849 / Y: 6195406.97

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.6032015 / Y: 42.83135

**Code Hydro:** O---0000

**Rive de référence:** Non renseigné



**18 Juin 2013**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Une digue a cédé en rive droite sur environ 20m - créant un bras secondaire de la Pique. De plus un mur de la prise d'eau a lâché. - commentaires photo : Rupture de digue -

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_8355

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

23/04/2020

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** REX DE LA CRUE DU 18 JUIN 2013 DE LA GARONNE AMONT ET DE LA PIQUE -

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** Bureau d'études

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.500 m