



Commune : **PAVIE**

Rivière : **Le Gers**

## Chemin d'accès au centre équestre

**1** Repère(s) sur le site


### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_1690

**Date de mise à jour :** 10/10/2017

**Auteur :** SPC GTL



Vue opposée au centre équestre. Dans le grillage du jardin la crue a déposé des débris. Ils montrent que le carrefour, figurant sur la photographie, a été inondé.

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.59246200 / Y: 43.61320000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 505620.12 / Y: 6282313.37

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.592462 / Y: 43.6132

**Code Hydro:** O6--0250 **Rive de référence:** Gauche



**31 mai 2013**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue opposée au centre équestre. Dans le grillage du jardin la crue a déposé des débris. Ils montrent que le carrefour- figurant sur la photographie- a été inondé.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_8394

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

24/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025

**Type de repérage :** Autre

**Organisme(s) :** SPC Garonne - Tarn - Lot

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.360 m



Vue opposée au centre équestre. Dans le grillage du jardin la crue a déposé des débris. Ils montrent que le carrefour, figurant sur la photographie, a été inondé.