


Commune : **LOURES-BAROUSSE**Rivière : **La Garonne****Des garages rue St Jams.****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_1626**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.60975200 / Y: 43.02480000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 505035.99 / Y: 6216892.31**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.609752 / Y: 43.0248**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche**18 Juin 2013**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue. - commentaires photo : Vue d'ensemble. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue. - Au niveau des garages- il y avait 0.21 m d'eau. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8486**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

19/02/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.210 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR