



Commune : **MIRAMONT-DE-COMMINGES**

Rivière : **La Garonne**

## Chemin du fond du bois- maison en amont du pont.

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_2365

**Date de mise à jour :** 25/08/2016

**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 0.73906500 / Y: 43.09150000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 515792.94 / Y: 6223994.76

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.739065 / Y: 43.0915

**Code Hydro:** O---0000

**Rive de référence:** Droite

## 19 Juin 2013



Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue. - commentaires photo : Vue d'ensemble. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue. - Au niveau du seuil du garage- il y avait 0.60 m d'eau. Le trait rouge matérialise le niveau atteint par la crue.

### GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_8557

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

16/04/2018

### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

### SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné

**Organisme :** GEOSPHAIR

### NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.600 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR