



Commune : **POINTIS-INARD**

Rivière : **La Garonne**

A l'aval de la chaussee.

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_2538

Date de mise à jour : 25/08/2016

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.81855100 / Y: 43.09920000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 522290.94 / Y: 6224668.37

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.818551 / Y: 43.0992

Code Hydro: O---0000

Rive de référence: Gauche



19 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue. - commentaires photo : La rive droite est fortement érodée par la crue. On peut noter l'accumulation de bois au moindre obstacle. - Disparition d'une île et érosion de la berge en rive gauche. D'après le responsable de l'usine il manque environ 20m de berge.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8608

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

19/02/2018

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

Pérennité : Aucune

PHEC : Non

État du repère : Disparu

Repère calculé : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : GEOSPHAIR

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR