

Commune : **LABARTHE-INARD**Rivière : **La Garonne**

## A lieu dit Faugias- depot de bois.


**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_2550**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.83591800 / Y: 43.09710000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 523698.97 / Y: 6224396.05**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.835918 / Y: 43.0971**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Gauche**19 Juin 2013**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue. - commentaires photo : Des courants très importants (trait rouge) ont entraîné l'érosion de la berge mais ont aussi déplacé une grande bûche de bois vers les champs voisins et la rivière. Il y a eu jusqu'à 0.70m d'eau dans la cabane en bois dont le matériel avait été enlevé.

**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8609**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

17/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** GEOSPHAIR**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.700 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR