

Commune : FLEURANCE

Rivière : Le Gers

Centre Pédagogique du Développement Durable

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL_S_2210 Date de mise à jour: 09/10/2017

Auteur: SPC GTL





Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84: X: 0.66566500 / Y: 43.85110000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512310.09 / Y: 6308562.31 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.665665 / Y: 43.8511 Code Hydro: O6--0250 Rive de référence: Gauche



31 Mai 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : commentaires photo : Vue opposée au Gers et sur la laisse.,Vue vers l'amont. Devant le bâtiment la crue a déposé une laisse nette. Le prolongement de cette laisse vers la droite est présenté sur la photographie suivante.

GÉNÉRAL

Code: GTL_R_8648

Auteur: SPC GTL

Date de mise à jour :

21/02/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL - 07/05/2025

Type de repérage : Autre

Organisme: SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)