

Commune : **FLEURANCE** | Rivière : **Le Gers**

stade

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
 Code : GTL_S_2216 Date de mise à jour : 09/10/2017
 Auteur : SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.66616200 / Y: 43.85110000
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512350.04 / Y: 6308561.12
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.666162 / Y: 43.8511
 Code Hydro: O6--0250 Rive de référence: Gauche



31 Mai 2013

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Zoom, Sur la face amont du bâtiment la crue a laissé une trace nette à 0.71m du sol.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8649 Date de mise à jour : 21/02/2019
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non
 PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC_GTL -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme : SPC Garonne - Tarn - Lot

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
 Organisme : Inconnu
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.710 m