

Commune: FLEURANCE

## chemin d'accès à la station d'épuration

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL** 

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL S 2188 Date de mise à jour : 09/10/2017

Auteur: SPC GTL





Coordonnées WGS84: X: 0.66045900 / Y: 43.86280000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 511930.15 / Y: 6309874.25 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 0.660459 / Y: 43.8628 **Code Hydro:** 06--0250 Rive de référence: Gauche



Rivière : Le Gers

31 Mai 2013

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : commentaires photo : Zoom sur la trace de boue, Vue opposée au Gers et à la station d'épuration. A une vingtaine de mètres de l'intersection avec la N 21- la crue a déposé une trace de boue relativement nette.

**GÉNÉRAL** 

**Code:** GTL\_R\_8650

Date de mise à jour :

Auteur: SPC GTL 20/02/2019



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé: Non

PHEC: Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025** 

Type de repérage : Autre

Organisme: SPC Garonne - Tarn - Lot

**NIVELLEMENT D'ORIGINE** 

Méthode: Non renseigné Organisme: Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)