


Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON****Centrale EDF de Ravi**Rivière : **La Pique****1**Repère(s) sur  
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_1586**Date de mise à jour :** 11/10/2017**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09-31

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 0.60995000 / Y: 42.74780000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 504119.92 / Y: 6186102.65**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 0.60995 / Y: 42.7478**Code Hydro:** 000-0400**Rive de référence:****18 Juin 2013****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** non déterminé**Nature du repère :** Photographie**Commentaires :** commentaires photo : Erosion de berge en rive gauche en aval de la centrale EDF de Ravi observ?e ? 12h55**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_8801**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

16/04/2018

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non**PHEC :** Oui

Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09-31

**SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 04/10/2015****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** Service de Restauration des Terrains en Montagne**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)