Commune : **BAGNERES-DE-LUCHON** | Rivière : **La Pique**

Centrale EDF de Ravi

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_1586 **Date de mise à jour :** 11/10/2017
Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09-31

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 0.60995000 / Y: 42.74780000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 504119.92 / Y: 6186102.65
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.60995 / Y: 42.7478
Code Hydro: O00-0400 **Rive de référence:**

18 Juin 2013

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Photographie**

Commentaires : commentaires photo : Erosion de berge en rive gauche en aval de la centrale EDF de Ravi observ?e ? 12h55

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_8801 **Date de mise à jour :** 16/04/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : RTM 09-31

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Bon
Pérennité : Longue **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : VISITE TERRAIN RTM - 04/10/2015

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : Service de Restauration des Terrains en Montagne

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)