


Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE** | Rivière : **La Garonne**

**Pastissières**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot  
 Code : GTL\_S\_3841      Date de mise à jour : 25/08/2016  
 Auteur : SPC GTL



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.24813000 / Y: 43.86160000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 559159.54 / Y: 6308517  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.24813 / Y: 43.8616  
 Code Hydro: O---0000      Rive de référence: Droite

**25 janvier 2014**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Vue vers l'aval- sur Pastissières. Sur le talus la crue a déposé une laisse à quelques centimètres en contrebas du verger. Selon la laisse, seule la partie côté route du bâtiment a été touchée tandis que la cour et la devanture de la maison sont restées exondées.

**GÉNÉRAL**

Code : GTL\_R\_8887      Date de mise à jour : 08/06/2018  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : - -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme(s) : Bureau d'études

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)