


Commune : **VERDUN-SUR-GARONNE****Pastissiès**Rivière : **La Garonne****3**Repère(s) sur
le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_3841**Date de mise à jour :** 25/08/2016**Auteur :** SPC GTL**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.24813000 / Y: 43.86160000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 559159.54 / Y: 6308517**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.24813 / Y: 43.8616**Code Hydro:** O---0000**Rive de référence:** Droite**25 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Vue vers l'aval- sur Pastissiès. Sur le talus la crue a déposé une laisse à quelques centimètres en contrebas du verger. Selon la laisse, seule la partie côté route du bâtiment a été touchée tandis que la cour et la devanture de la maison sont restées exondées.**GÉNÉRAL****Code :** GTL_R_8887**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

08/06/2018

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

SOURCE DE REPÉRAGE : - -**Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)