Mur extérieur du club house rugby dans l'enceinte du stade de Fleurance



Commune : FLEURANCE

## Rivière : **Le Gers**


Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code: GTL\_S\_2208 Date de mise à jour: 09/10/2017

Auteur: SPC GTL



## **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 0.66533000 / Y: 43.85320000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 512290.07 / Y: 6308796.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 0.66533 / Y: 43.8532 Code Hydro: O6--0250 Rive de référence: Gauche



## 25 Janvier 2014

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

**GÉNÉRAL** 

Code: GTL\_R\_8972

Date de mise à jour :

**Auteur :** SPC GTL 21/02/2019



**MARQUE** 

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Oui État du repère : Disparu Pérennité : Aucune Repère calculé : Non

PHEC: Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RETOUR D'EXPÉRIENCE DE LA CRUE DE LA GIMONE DU GERS ET DE LA BAÏSE DU 25 JANVIER 2014 -

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme: CACG

## **NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné **Organisme :** Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.700 m