



Commune : **CAMARES**

Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

**N 19 avenue de St Affrique.**

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot

**Code :** GTL\_S\_7746

**Date de mise à jour :** 06/11/2017

**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.87566000 / Y: 43.82770000

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 689997.02 / Y: 6303195.4

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.87566 / Y: 43.8277

**Code Hydro:** O35-0400

**Rive de référence:** Gauche



**17 Septembre 2014**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Trace de la crue. - commentaires photo : Au niveau de la creche- un petit ruisseau est bus? et passe sous la creche. Lors de la crue- la buse a été bouchée par les sédiments- le ruisseau débordant dans le parc de la résidence des Rougiers.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL\_R\_9305

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** SPC GTL

14/08/2021

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non

**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE :** RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025

**Type de repérage :** Autre

**Organisme :** SPC Garonne - Tarn - Lot

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** Inconnu

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR