



Commune : **TOURNEMIRE**

Rivière : **Le Souizon**

clôture de jardin en bordure du ruisseau- à une trentaine de mètres de la confluence avec le Souizon

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot

Code : GTL_S_8044

Date de mise à jour : 07/11/2017

Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.01819000 / Y: 43.96720000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 701459.79 / Y: 6318688.79

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.01819 / Y: 43.9672

Code Hydro: 03410640

Rive de référence:



28 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : commentaires photo : Vue vers l'amont. Dans la clôture du jardin- la crue a déposé des débris. Seul le jardin a été touché par les inondations tandis que la maison est restée exondée.,Zoom sur les débris.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9370

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GTL

24/10/2019

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.360 m



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA