Commune : **REQUISTA** | Rivière : **Le Tarn**

Lincou; maison à 250 m en amont du pont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Garonne-Tarn-Lot
Code : GTL_S_7354 **Date de mise à jour :** 18/01/2018
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.56241000 / Y: 43.99590000
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 664900.23 / Y: 6321974.84
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.56241 / Y: 43.9959
Code Hydro: O---0100 **Rive de référence:** Droite

29 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Vue vers l'aval. En contrebas de la route la crue a déposé une laisse. Zoom sur la laisse.

GÉNÉRAL

Code : GTL_R_9375 **Date de mise à jour :** 14/01/2022
Auteur : SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : - -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme : Bureau d'études

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Autre type de référence
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)