



Commune : REQUISTA

Rivière : Le Tarn

**Lincou; maison à 50 m en amont du pont****1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL\_S\_7355**Date de mise à jour :** 18/01/2018**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.56263000 / Y: 43.99870000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 664919.6 / Y: 6322285.85**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.56263 / Y: 43.9987**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Droite**29 Novembre 2014**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** Vue vers l'amont. Sur la porte du garage la crue a laissé une trace nette. Zoom sur la trace qui est au niveau de la poignée à 62,5 cm du sol.**GÉNÉRAL****Code :** GTL\_R\_9376**Auteur :** SPC GTL**Date de mise à jour :**

14/01/2022



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**Altitude calculée de l'eau : non déterminé****Nature du repère : Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.630 m