

Commune : **SAINT-IZAIRE**Rivière : **Le Tarn****Pont de la D 200 et Camping à la Bouisse****2** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot**Code :** GTL_S_7437**Date de mise à jour :** 06/04/2018**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.65968600 / Y: 43.98757300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 672698.84 / Y: 6321011.17**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.659686 / Y: 43.987573**Code Hydro:** O---0100**Rive de référence:** Gauche**29 Novembre 2014**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Sur la partie du camping qui se trouve en aval du pont de la D 200, la crue a déposé une laisse nette. Elle montre que la quasi-totalité du camping a été touchée par la crue. Prise de vue opposée à la précédente. La crue a laissé une trace nette sur la porte du bâtiment des sanitaires et sur le pont est placé un repère de la crue de mars 1930. La crue de novembre 2014 est restée à environ 80cm en dessous de ce repère. Zoom sur la trace qui est à 87.5cm du sol.

GÉNÉRAL**Code :** GTL_R_9384**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GTL

23/03/2021

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : - -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** Bureau d'études**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.880 m

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA