Commune : **REYNIES** | Rivière : **Le Tarn**

# pont de la D 94 à Reyniès

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot
**Code :** GTL_S_4927 **Date de mise à jour :** 25/08/2016
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.39703000 / Y: 43.91550000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 571250.12 / Y: 6314250.81
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.39703 / Y: 43.9155
**Code Hydro:** O---0100 **Rive de référence:** Droite

## 29 Novembre 2014

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** commentaires photo : Zoom sur le muret et la trace. Elle est à 21cm en dessous du bord supérieur du muret.,Vue sur la face amont du pont. Sur un muret- situé sous l'arche- la crue a laissé une trace nette. Le muret ne se voit pas sur la photographie et la flèche indique son emplacement approximatif.

## GÉNÉRAL

**Code :** GTL_R_9401 **Date de mise à jour :** 21/09/2018
**Auteur :** SPC GTL

Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non

## SOURCE DE REPÉRAGE : - -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** Bureau d'études

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)