

Commune : **CAMARES** | Rivière : **Le Dourdou (de Camarès)**

**Lieu-dit Ouyre basse- pont submersible.**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Garonne-Tarn-Lot  
**Code :** GTL\_S\_7892      **Date de mise à jour :** 07/11/2017  
**Auteur :** SPC GTL




Photo du recensement d'origine. auteur photo : GEOSPHAIR

**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 2.91164000 / Y: 43.80390000  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 692888.6 / Y: 6300546.74  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.91164 / Y: 43.8039  
**Code Hydro:** O35-0400      **Rive de référence:** Droite

**13 septembre 2015**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Laisse de crue . - commentaires photo : Lors de la crue- le pont submersible a ?t? totalement obstru? par les embacles entrainant une sur-inondation au niveau de la maison en rive droite et en aval du pont. - Vue du pont- les embacles ayant ?t? d?gag?s

**GÉNÉRAL**

**Code :** GTL\_R\_9731      **Date de mise à jour :** 19/07/2021  
**Auteur :** SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : DDT 12

**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non      **État du repère :** Disparu  
**Pérennité :** Aucune      **Repère calculé :** Non  
**PHEC :** Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC\_GTL - 07/05/2025**

**Type de repérage :** Autre  
**Organisme(s) :** SPC Garonne - Tarn - Lot

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** Inconnu  
**Référence nivelée :** Autre type de référence  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)