



Commune : **GIGNY-SUR-SAONE**

Rivière : **La Saône**

Culée Rive Droite du pont RD18

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : EPTBS_S_172

Date de mise à jour : 03/11/2016

Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.94801320 / Y: 46.66803100

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 848917.17 / Y: 6620498.07

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.9480132 / Y: 46.668031

Code Hydro: U--0000

Rive de référence: Non renseigné



1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : support : culée de pont - trait à la peinture

GÉNÉRAL

Code : EPTBS_R_172_374

Date de mise à jour :

Auteur : EPTB Saône et Doubs

24/04/2018

MARQUE

Texte : 1994

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : EPTB Saône-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



Photo du repère