

Commune : **GIGNY-SUR-SAONE** | Rivière : **La Saône**

**Culée Rive Droite du pont RD18**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Saône-Doubs  
 Code : EPTBS\_S\_172      Date de mise à jour : 03/11/2016  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 4.94801320 / Y: 46.66803100  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 848917.17 / Y: 6620498.07  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.9480132 / Y: 46.668031  
 Code Hydro: U--0000      Rive de référence: Non renseigné

**1994**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : support : culée de pont - trait à la peinture

**GÉNÉRAL**

Code : EPTBS\_R\_172\_374      Date de mise à jour : 24/04/2018  
 Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

**MARQUE**

Texte : 1994  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Non renseigné  
 Pérennité : Moyenne      Repère calculé : Non  
 PHEC : Non

**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -**

Type de repérage : Non renseigné  
 Organisme : EPTB Saône-Doubs

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : Inconnu  
 Référence nivelée : Non renseigné  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)