



Commune : **TRUGNY**

Rivière : **La Saône**

pont sous la RD12b, culée en rive gauche, angle amont

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs

Code : EPTBS_S_297

Date de mise à jour : 10/08/2023

Auteur : EPTB Saône et Doubs




photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 5.11937710 / Y: 46.96884260

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 861117.58 / Y: 6654232.6

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 5.1193771 / Y: 46.9688426

Code Hydro: U--0000

Rive de référence: Non renseigné



1994

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : support : culée de pont - trait à la peinture

GÉNÉRAL

Code : EPTBS_R_297_653

Date de mise à jour : 10/08/2023

Auteur : EPTB Saône et Doubs

MARQUE

Texte : 1994

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Moyenne

Repère calculé : Non

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -

Type de repérage : Non renseigné

Organisme(s) : EPTB Saône-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné

Organisme : Inconnu

Référence nivelée : Non renseigné

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)



photo du repère