Commune : **TRUGNY** | Rivière : **La Saône**

# pont sous la RD12b, culée en rive gauche, angle amont

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Saône-Doubs
**Code :** EPTBS_S_297 **Date de mise à jour :** 10/08/2023
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

photo du site

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 5.11937710 / Y: 46.96884260
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 861117.58 / Y: 6654232.6
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 5.1193771 / Y: 46.9688426
**Code Hydro:** U---0000 **Rive de référence:** Non renseigné

## 1994

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

**Commentaires :** support : culée de pont - trait à la peinture

## GÉNÉRAL

**Code :** EPTBS_R_297_653 **Date de mise à jour :** 10/08/2023
**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

photo du repère

## MARQUE

**Texte :** 1994
**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
**Pérennité :** Moyenne **Repère calculé :** Non
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -

**Type de repérage :** Non renseigné
**Organisme :** EPTB Saône-Doubs

## NIVELLEMENT D'ORIGINE

**Méthode :** Non renseigné
**Organisme :** Inconnu
**Référence nivelée :** Non renseigné
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)