

Commune : **GIGNY-SUR-SAONE**Rivière : **La Saône****Culée Rive Droite du pont RD18****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Saône-Doubs**Code :** EPTBS_S_172**Date de mise à jour :** 03/11/2016**Auteur :** EPTB Saône et Doubs

Photo du site

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 4.94801320 / Y: 46.66803100**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 848917.17 / Y: 6620498.07**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 4.9480132 / Y: 46.668031**Code Hydro:** U---0000**Rive de référence:** Non renseigné**1994**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque peinture ou encre****Commentaires :** support : culée de pont - trait à la peinture**GÉNÉRAL****Code :** EPTBS_R_172_374**Date de mise à jour :****Auteur :** EPTB Saône et Doubs

24/04/2018



Photo du repère

MARQUE**Texte :** 1994**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Moyenne**Repère calculé :** Non**PHEC :** Non**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -****Type de repérage :** Non renseigné**Organisme :** EPTB Saône-Doubs**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode :** Non renseigné**Organisme :** Inconnu**Référence nivelée :** Non renseigné**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)