

Commune : **GIGNY-SUR-SAONE** | Rivière : **La Saône**

Culée Rive Droite du pont RD18

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Saône-Doubs
Code : EPTBS_S_172 **Date de mise à jour :** 03/11/2016
Auteur : EPTB Saône et Doubs




Photo du site

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 4.94801320 / Y: 46.66803100
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 848917.17 / Y: 6620498.07
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 4.9480132 / Y: 46.668031
Code Hydro: U--0000 **Rive de référence:** Non renseigné

1994 Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

Commentaires : support : culée de pont - trait à la peinture

GÉNÉRAL

Code : EPTBS_R_172_374 **Date de mise à jour :** 24/04/2018
Auteur : EPTB Saône et Doubs



Photo du repère

MARQUE

Texte : 1994
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT HISTORIQUE -

Type de repérage : Non renseigné
Organisme(s) : EPTB Saône-Doubs

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : Inconnu
Référence nivelée : Non renseigné
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)