



Commune : RIS-ORANGIS

Rivière : La Seine


Passage piéton souterrain proche de la gare de Ris-Orangis

Commentaires : Pont SNCF

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code :** DIREN_IDF_S_82**Date de mise à jour :** 07/09/2016**Auteur :** SPC SMYL

Passage piéton souterrain à côté de la gare de Ris-Orangis - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.41390301 / Y: 48.65953900**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 656833.64 / Y: 6840090.19**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.413903 / Y: 48.659539**Code Hydro:** ----0010**Rive de référence:** Gauche**28 Janvier 1910**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Marque gravée

Commentaires : Le pont ayant été refait assez récemment il est possible que cette marque ait bougé. Ancien état:bon - gravé dans la pierre

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_82_127**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC SMYL

24/10/2023



Crue de janvier 1910 - auteur photo : SPC SMYL

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT SPC SMYL - 13/04/2016

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné**Organisme :** DIREN Île-de-France**Commentaires sur le nivellage :** Marque à 2.45 m du sol**Référence nivellée :** Marque d'inondation**Description référence du repère :** Au sol au droit du repère**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 2.450 m