

Commune : **ERAGNY** | Rivière : **L' Oise**

## Mur d'entonnement amont de l'écluse

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Seine moyenne-Yonne-Loing  
**Code :** DIREN\_IDF\_S\_119      **Date de mise à jour :** 07/09/2016  
**Auteur :** SPC SMYL



**GÉOLOCALISATION**


**Coordonnées WGS84 :** X: 2.09706630 / Y: 49.03522330  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 633976.95 / Y: 6882081.43  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.0970663 / Y: 49.0352233  
**Code Hydro:** H--0100      **Rive de référence:** Gauche

**1<sup>er</sup> Janvier 1910**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Plaque**

**GÉNÉRAL**

**Code :** DIREN\_IDF\_R\_119\_182      **Date de mise à jour :** 31/05/2018  
**Auteur :** SPC SMYL



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**Visibilité :** Non renseigné      **État du repère :** Non renseigné  
**Pérennité :** Non renseigné      **Repère calculé :** Non renseigné  
**PHEC :** Non renseigné

**NIVELLEMENT D'ORIGINE**

**Méthode :** Non renseigné  
**Organisme :** DIREN Île-de-France  
**Référence nivelée :** Marque d'inondation  
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)