


Commune : **AUXERRE**Rivière : **L'Yonne****maison éclusière de Augy****Commentaires** : Repères répartis sur plusieurs murs ou dépendances de la maison éclusière. à clarifier**6**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Seine moyenne-Yonne-Loing**Code** : DIREN_IDF_S_49**Date de mise à jour** : 20/01/2020**Auteur** : SPC SMYL

Maison éclusière d'Augy - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84** : X: 3.60978560 / Y: 47.77439200**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 745670.69 / Y: 6741731.71**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 3.6097856 / Y: 47.774392**Code Hydro**: F3--0200**Rive de référence**:**25 mai 1856**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Marque gravée****Commentaires** : ancien état:mauvais - gravé dans la pierre. Date (au moins jour) incertaine
Probablement en milieu de mur sud-ouest voire sud est.**GÉNÉRAL****Code** : DIREN_IDF_R_49_66**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC SMYL

28/01/2020

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Mauvais**Pérennité** : Aucune**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : DIREN ÎLE-DE-FRANCE - 01/06/2006**Type de repérage** : Autre**Organisme(s)** : DIREN Île-de-France**NIVELLEMENT D'ORIGINE****Méthode** : Cheminement topographique**Organisme** : DIREN Île-de-France**Commentaires sur le nivellement** : repère nivellement autorisé : Y.C.03-47.**Référence nivelée** : Marque d'inondation**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

Repère de crue mai 1856 - auteur photo : DIREN IDF