Commune : **RIS-ORANGIS** | Rivière : **La Seine**

Passage piéton sous les voies SNCF- chemin de la sous-station

Commentaires : Pont SNCF

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing
Code : DIREN_IDF_S_83 **Date de mise à jour :** 07/09/2016
Auteur : SPC SMYL

Passage piéton sous voies SNCF - auteur photo : DIREN IDF

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.42279788 / Y: 48.65571330
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 657485.63 / Y: 6839660.05
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.4227979 / Y: 48.6557133
Code Hydro: ----0010 **Rive de référence:** Gauche

Date inconnue ou approximative

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Marque gravée**

Commentaires : Marque supposée de crue mais le passage est ouvert aux vehicules et relativement étroit. Possibilité faible qu'il s'agisse d'une rayure de véhicule. ancien état:moyen - gravé dans la pierre

GÉNÉRAL

Code : DIREN_IDF_R_83_128 **Date de mise à jour :** 24/07/2025
Auteur : SPC SMYL

Crue de janvier 1910 ? - auteur photo : DIREN IDF

MARQUE

Texte : Événement non identifié
Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : DIREN ÎLE-DE-FRANCE - 01/06/2006

Type de repérage : Autre
Organisme : DIREN Île-de-France

NIVELLEMENT D'ORIGINE

Méthode : Non renseigné
Organisme : DIREN Île-de-France
Référence nivelée : Marque d'inondation
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)